

LEGENDE	Projekt	Bestand
Kanalisation - Schmutz/Misch	bis 250 ab 300	---
Kanalisation - Meteor	SS / EL	---
Gas	---	---
Wasser	---	---
Elektrizität	---	---
Telefon	---	---
Kabelfernsehen	---	---

Legende: Sanierung grabenlos

Schadensbilder: Zustandskontrolle vom Dez. 2020

Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
1 Riss längs	14 Anschluss beschädigt	14 Einzelner, feiner Wurzeleinwuchs	14 Raue Rohrwand
2 Riss, komplexe Rissbildung	15	15 Leitungsbruch/ Einsturz	15 Bodenmaterial dringt ein, Kalk
3 Riss radial	16	16 Scherbenbildung	16 Rohr vertikal deformiert
4 Inkrustation	17	17 Dichtung einragend	17 Pfahlwurzel
5 Anschluss einragend	18	18 Oberflächenrisse (Haarisse)	18 Breite Rohrverbindung an der Rohrverbindung
6 Harte Ablagerungen	19	19 Abplatzung / Loch	19 Anschluss unvollständig eingebunden
7 Komplexes Wurzelwerk	20	20	20
8 Anschluss verstopft	21	21	21
9 Abbruch Inspektion	22	22	22
10 Ablagerungen, Hinderniss	23	23	23
11 Schaden an Muffe	24	24	24
12 Rohr horizontal deformiert	25	25	25
13 Rohrverbindung versetzt	26	26	26

Projekt:

Inlinersanierung & DHP	---
Robotersanierung & DHP	---
Haltung ersetzen in PP SN 8	---
Haltung spielen	---
Anschluss unbekannt	---
TV neu erforderlich	---

LEGENDE	Projekt
Strassenschraffur	---
Gehwegschraffur	---
Grünflächenschraffur	---
Anpassungschraffur	---
Strassenrand	---
Axe	---
Abbruch	---
Projekt Allgemein	---

